

Prach třídy L (lehký). Do této třídy patří prach o koncentraci $MAK > 1,0 \text{ mg/m}^3$. Maximální míra propustnosti činí 1,0%.

Prach třídy M (střední). Do této třídy patří prach o koncentraci $MAK > 0,1 \text{ mg/m}^3$ a prach ze dřeva. Maximální míra propustnosti činí 0,1%, likvidace odpadu musí probíhat s minimální prašností.

Prach třídy H (vysoká). Do této třídy spadají prachové látky o koncentraci MAK , veškeré karcinogenní prachové substance a prach zasažený choroboplodnými zárodky. Maximální míra propustnosti činí 0,005%, likvidace odpadu musí probíhat bezprašně.

MAK' = maximální koncentrace na pracovišti