

Prach triedy L (ľahký). Do tejto triedy patrí prach s koncentráciou MAK > 1,0 mg/m³. Maximálna miera priepustnosti je 1,0 %.

Prach triedy M (stredný). Do tejto triedy patrí prach s koncentráciou MAK > 0,1 mg/m³ a prach z dreva. Maximálna miera priepustnosti je 0,1 %, likvidácia odpadu musí prebiehať s minimálnou prašnosťou.

Prach triedy H (vysoká). Do tejto triedy spadajú prachové látky s koncentráciou MAK, všetky karcinogénne prachové substancie a prach zasiahnutý choroboplodnými zárodkami. Maximálna miera priepustnosti je 0,005 %, likvidácia odpadu musí prebiehať bezprašne.

MAK' = maximálna koncentrácia na pracovisku